



UR15 REGISTRES DE DESENFUMAGE 3D / SCAN

Claudia Delgado


16/08/2024

Registres A




Registres B

1B



2B


3B




4B

5B


6B



Registre 1A



No conflict




Registre 2A

No conflict




Registre 3A




No conflict

Registre 4A





Registre 5A




Registre 6A

Pas de conflit, mais le support sera trop proche de celui du registre.


Solution proposée :
Déplacer le support sur le côté




Registre 7A




Registre 8A



Registre 9A




Registre 10A



Registre 11A

No conflict




Registre 12A




Registre 13A

No conflict




Registre 14A




No conflict

Registre 15A




No conflict

Registre 16A




No conflict

Registre 17A




No conflict

Registre 18A




No conflict

Registre 1B




No conflict

Registre 2B



Registre 3B



No conflict




Registre 4B

Conflict – Support equipment DFHM

Solution proposée: Couper le profilé vertical et d'ajouter une poutre horizontale pour maintenir la rigidité




Registre 5B



No conflict

Registre 6B



No conflict