
Beam dump replacement Preparation / Optimization / Review

Joachim Vollaire DGS - RP

Context

- Unique intervention with handling of a very radioactive object (~ tens of mSv/h)
 - 2.1 CRITÈRE DE DÉBIT DE DOSE



Requirements


Tableau 1 – Synthèse des exigences.

Type d'intervention		répétitives / génériques			ponctue l s / unitaires		
Niveau de risque		I	II	III	Ι	Π	III
Dosimétrie individuelle		•	•	•	•	•	٠
Dosimétrie opérationnelle sans alarme		•			•		
Dosimétrie opérationnelle avec alarme			•	•		•	٠
Dossier de sécurité	Docts, descriptifs		0	0			0
	Docts. justificatifs		0	•			•
	Docts. d'exploitation		0	0			0
Analyse de risques radiologiques		•	•	•	•	•	٠
Calculs radiologiques / codes simples				•			•
Calculs radiologiques / codes élaborés				•			•
Justification par analyses multi-critères			0	•		0	0
Prise en compte du retour d'expérience		•	•	•	•	•	٠
Dossier d'intervention en milieu radioactif	DIMR de niveau I	•			•		
	DIMR de niveau II		•			•	
	DIMR de niveau III			•			•
Cartographie dosimétrique		0	•	•	0	•	•
Relevé de décisions du comité ALARA				•			0
Fiche d'écart / Retour d'expérience		0	0	0	0	0	0

ALARA implementation

CERN CH1211 Genève 23 Suisse





Date : 2007-03-06

INSTRUCTION GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ

RÈGLES GÉNÉRALES D'EXPLOITATION CONSIGNES GÉNÉRALES DE RADIOPROTECTION

> DÉMARCHE ALARA APPLICABLE AUX INTERVENTIONS

Mains steps : Preparation


- Preparation:
 - Responsibility of the equipment owner to coordinate with all group involved and area responsible with the support of RS(S)Os
 - Timing of the different steps
 - RWP and DIMR in collaboration with RP (optimization)
 - In this case : transport and RW storage to be planned (started)
- Review ALARA committee

Les Dossiers d'Intervention en Milieu Radioactif ne sont ni un document préparé par l'intervenant pas plus qu'un document préparé par les agents du service Radioprotection! Ils sont l'aboutissement d'une discussion entre intervenants, service Radioprotection et superintendants ou coordinateurs de zone. L'objectif de l'exercice ne doit pas être perdu de vue : l'optimisation du coût dosimétrique de l'intervention. D'où l'importance de la tenue de réunions préparatoires.

Realization / Feedbacks

- Work take place under RP supervision who will track the dose and possible gaps...
- Feedbacks and lessons learned for future intervention improvements....

ALARA in the design of the new dump



Examples (edms 1080397)....

General design guidelines

.....

- Goals
 - No hands-on in-situ interventions
 - Fast removal/installation
 - Ease dismantling/decommissioning
 - Avoid creating high ambient dose equivalent rates
 - Avoid air activation
- Best practices
 - Plug-in components;
 - Remote inspection and handling
 - Remote testability and calibration
 - Alignment at distance
 - Low-activation materials (beware of trace elements!);
 - Radiation hard components/materials;
 - Low-activation shielding/civil engineering;